



SSS, z.s., Sportovně střelecký klub Sedlnice

Výtisk č.: 4

742.56 Sedlnice 109

DODATEK č. 2

Tento dodatek je vydáván na základě ustanovení § 28, Vyhlášky č. 221/2017 Sb. Ve Výše uvedeném Provozním řádu střelnice vydaném v prosinci 2015, ve znění upraveném v Dodatku č. 1 z června 2019, dochází dnem vydání tohoto DODATKU č. 2 k následujícím změnám reflektoujícím stavebně technické úpravy za účelem zvýšení zabezpečení střelnice:

1., V DODATKU č. 1 zrušte dosavadní text článku 4.2 v třetí odrážce a nahradte jej novým textem ve znění:

- do druhé odrážky za stávající text doplňte: „Střelba na kovové sklopné terče je povolena na terčové linii 50 metrů, nebo na terčové linii 30 metrů. V případě střelby na tyto terče na terčové linii 30 metrů je střelba povolena jen za použití doplňkové gumopryžové záhytné odklopní stěny. Kovové sklopné terče stavět ve vzdálenosti ne větší jak 1 metr před vyklopenou odklopou záhytnou stěnou. Samotná odklopna záhytná stěna je tvořena dvěma vrstvami gumopryžových dopravníkových pásů minimální tloušťky pásu 8 mm. Pokud bude tloušťka pásu menší jak 8 mm, pak použít takový počet pásů za sebou, aby jejich celková tloušťka odpovídala minimálně tloušťce dvou pásu tloušťky 8 mm, tedy 16 mm. Odklopna záhytná stěna má celkovou výšku gumopryžových pásů od země 2 metry a šířku 9 metrů. Konstrukce odklopne záhytné stěny je znázorněna v příloze č. 1 k tomuto Dodatku PŘ. Odklopna stěna je tvořena skládacím kovovým nosním rámem, oboustranně (zepředu a ze zadu) pověšenými pryzovými dopravníkovými pásy. Tato stěna především bezpečně zamezí odrazům fragmentů střel mimo ohrožený prostor střelnice. K zamezení náhodného odrazu fragmentů střel vpravo mimo ohrožený prostor střelnice je instalována krátká pravá pevná boční clona délky 1 metr a výšky 2 metry před nosním slouolem otočné clony. Odklopna křídla zástěny jsou otočně zavěšeny na nosním kovovém sloupu zakotveném vpravo vedle výstřelného prostoru na dálce 30 metrů. Nosný sloup je ze směru střelby obložen neodrázným materiélem – gumotextilními pásy, dřevem apod., případně ochrana sloupu může být integrována do funkce pravé pevné krátké boční clony. U téhoto disciplín je povolená souběžná střelba maximálně na dvou sousedních stavech takto zabezpečených doplňkovou záhytnou stěnou. Doplňková kruhová clona pevných kovových terčů pro westernovou střelbu je znázorněna v příloze č. 2 Dodatku č. 1 PŘ. Westernovou střelbu – tedy střelbu na pevné a sklopné kovové terče z krátkých a dlouhých palných zbraní a střelbu z brokovnic je povolené střílet jen členům western klubu průkazně obeznámených s podmínkami disciplín westernové střelby za přísného dodržení všech podmínek stanovených pro tento druh střelby.

2., V DODATKU č. 1 zrušte dosavadní text článku 4.3 v třetí odrážce a nahradte jej novým textem ve znění:

- v třetím bodu doplňte jako další (druhou odrážku) s textem: „střelba vstoje na pevné neprůstřelné (kovové) terče a sklopné (kovové terče) na dálky 30 a 50 metrů“

2.

3., V PROVOZNÍM ŘÁDU v článku 4.2 před předposlední větu doplňte text:

- Čelní val je navýšen na výšku min. 10 metrů a vpravo plynule navazuje na pravý boční val, který se snižuje směrem ke střeleckým stavům na výšku min 4 metry. Vpravo těsně přiléhá k výstřelnému prostoru pravá boční dřevěná clona výšky min. 3 metry sahající od základní palebné čáry (tedy od střeleckého přistřešku) až do délky min. 15 metrů. Vlevo je instalovaná obdobně levá boční clona od palebné čáry do délky min. 5 metrů, která navazuje na boční vstupní branku do výstřelného prostoru. Boční clony jsou budovány z kmene jehličnatých stromů.

4., V DODATKU č. 1 zrušte v příloze Výkres Doplňkové přenosné čelně-boční clony.

Příloha: - Výkres záhytné odklopni stěny


V Sedlnici, dne 18. 12. 2020

ČSS, z.s.
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB
SEDLNICE
742 56 Sedlnice 109
IČ: 49590421 DIČ: CZ49590421

Za provozovatele střelnice

Jaroslav Knápek

Předseda



Vyhodoveno ve čtyřech výtiscích, které se stávají nedílnou součástí Výše uvedeného PŘ střelnice dle rozdělovníku PŘ.


Vyjádření znalce:


Ověřuji tento DODATEK č. 2 Provozního řádu STŘELNICE SEDLNICE ve smyslu ustanovení § 52, odst. 4, písmeno „b“ Zákona č. 119/2002 Sb., § 28 Vyhl. č. 221/2017 sb a ČSN 39 54 01, čl. 8.2.1 a čl. 9.1.1. Zavedené změny na střelnici popsané v tomto Dodatku č. 2 Provozního řádu STŘELNICE SEDLNICE nezvyšují jakkoli nebezpečnost střelnice ať již pro uživatele, nebo nezainteresované venkovní okolí. Podrobněji viz připojený Značecí posudek č. 203/12-20

V Novém Jičíně, dne 20. 12. 2020




Značec
Ing. Jordán Kalinský





OTOČNÁ ZABRANA SE SESTAVOU PADACÍCH TERŮ



Ing. Jordán Kaliský

Znalec

jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.12.1995 č.j.: Spr. 3649/95 pro základní oboř ekonomika, odvětví ceny a odhadu zbraní, pro základní oboř kriminalistika, odvětví zbraně, pro základní oboř střelivo a výbušniny a pro základní oboř technické obory různé, specializace zbraně.

Za Korunou 204
Nový Jičín – Loučka
741 01
ČR

IČ: 63714566
DIČ: CZ500627215 (neplátce DPH)
registrován u ŽÚ MěÚ Nový Jičín
Bank. spojení: FIO banka
číslo účtu: 2400046365/2010
tel.: 556 757 181
mobil: 603 586 616
email: jorkal@volny.cz

ZNALECKÝ POSUDEK

Ev.č.: 203/12-20

Předmět posouzení:

Znalecké posouzení Dodatku č. 2 Provozního řádu stálé komerční, venkovní, polokryté, veřejné, sportovní střelnice, pro střelbu z krátkých kulových palných zbraní, malorážek, brokovnic, flobertek, perkusních zbraní a zbraní kategorie D.

„STŘELNICE SEDLNICE“

Objednávatelem:

ČSS, z. s. Sportovně střelecký klub Sedlnice, IČ: 49590421, v zastoupení předsedou panem Jaroslavem Knápkem.

Výsledek posouzení:

Tento znalecký posudek ověřující Dodatek č. 2 k Provoznímu řádu stálé venkovní, veřejné, nekomerční, polokryté sportovní střelnice pro střelbu z krátkých kulových zbraní, malorážek, brokovnic, flobertek, perkusních zbraní a zbraní kategorie D „STŘELNICE SEDLNICE“ vydaným dne 30. 11. 2015, a upravený Dodatkem č. 1 vydaným dne 26.6.2019, vydávám ve smyslu § 52, odst. 4, písmeno „b“ Zákona č. 119/2002 Sb. a § 28, Vyhl. č. 221/2017, v souladu s ČSN 395401, čl. 8.2.1 a čl. 9.1.1.

Vydáním Dodatku č. 2 nedošlo ke změně žádných prvků střelnice, následkem kterých by došlo ke snížení zabezpečení střelnice z hlediska balistické bezpečnosti. Dodatkem č. 2 se upravují podmínky westernové střelby, především jejího zabezpečení jiným druhem zábrany. Dále Dodatek č. 2 zavádí další dodatečné prvky bezpečnosti jako boční clony a radikální navýšení čelního a pravého bočního ochranného valu. Provozovatel střelnice v osobě předsedy pana Jaroslava Knápka v etapě přípravy a samotného zpracovávání tohoto Dodatku č. 2 Provozního řádu střelnice spolupracoval a konzultoval se znalcem problematiku řešenou v Dodatku č. 2. Předložený Dodatek č. 2 Provozního řádu dostatečně podrobně popisuje předmět řešení v nově zavedeném prvku zabezpečení – v odklopné záhytné stěně. Tento nový prvek je dostatečně popsán v textové části a je taktéž doložen v příloze Dodatku č. 2 jeho výkresem. Textová část popisuje nově stanovená výšková kritéria čelního a pravého bočního valu a taktéž bočních clon.

Další ustanovení PŘ, co se týče povinností funkcionářů střelnice a pravidel bezpečnosti při střelbě tento Dodatek č. 2 nemění. Stejně tak zůstávají plně v platnosti postupy v případě vzniku jakékoli mimořádné události, tedy ať již zranění nebo vzniku požáru a stanovení racionálních postupů ke zvládnutí těchto mimořádných situací a důsledného řešení veškeré problematiky předepsané pro střelnice ať již Zákonem č. 119/2002 Sb., nebo Vyhl. č. 221/2017 Sb.

Specifický nově zavedený prvek bezpečnosti, tedy odklopna záhytná stěna je dostatečně textově popsána a taky dokumentována výkresem v příloze k Dodatku č. 2.

Zůstává trvale v platnosti upozornění na potřebu mít neustále na paměti, že se jedná o neoplocený areál střelnice a sebelepší a dokonalejší označení samo o sobě neskýtá absolutní jistotu nemožnosti vniknutí osoby nebo zvěři do ohroženého prostoru střelnice v průběhu střelby

Z tohoto důvodu za nejdůležitější z hlediska bezpečnosti provozu střelnice považují nadále následující:

- Areál střelnice není oplocen. I když je jeho ohrožený prostor jednoznačně zřetelně ohrazen a označen, a z kritických směrů obecnán dostatečně vysokými valy, všichni funkcionáři musí věnovat maximální pozornost nenarušení tohoto prostoru. Prostor dokonale zkontolovat s důrazem na prvky bezpečnosti a o jeho pozorování podrobně poučovat i případně určené pozorovatele. V případě narušení musí osoba řídící střelbu IHned ZASTAVIT STŘELBU a dál postupovat podle Provozního řádu.
- Při současném střelbě dvou a více střelců, zvláště průkazně poučit střelce o jejich chování tak, aby za žádných okolností nedošlo k jejich vzájemnému ohrožení.

- Dbát trvale o neporušenost a pevnost prvků bezpečnosti (valů, doplňkových clon, dopadových ploch, výstražných tabulí,...) a aby v dopadové ploše se nenacházel odrazný materiál (nekryté kameny a kovové materiály) a v případě jejich narušení nedovolit střelbu na daném stavu do doby odstranění zjištěných nedostatků.
- Ke střelbám westernových disciplín připustit výhradně střelce těchto disciplín znalých specifika této střelby a podmínky střeleb dané Asociaci westernových střelců a případně dalších stejně zaměřených spolků.
- Průběžně a průkazně vést provozní deník střelnice s evidencí a poučení střílejících a v případě přítomnosti vícero správců střelnice na střelnici při střelbách určit vždy jen jednoho, který prokazatelně bude za danou dobu za provoz střelnice odpovídat a bude takto označen.
- Rídicími střeleb před střelbami důrazně poučovat zejména střelce začátečníky, případně osoby bez ZP střílející za dohledu způsobilé osoby o způsobu míření a držení zbraně, aby nedošlo např. k přestřelení čelního valu a ohrožení osob a zvěře v nezajištěném okolí mimo ohrožený prostor střelnice.

Posouzením předloženého Dodatku č. 2 Provozního řádu stálé venkovní, polokryté, veřejné, komerční, sportovní STŘELNICE ČSS, z. s. Sportovně střeleckého klubu SEDLNICE a taktéž posouzením samotné střelnice v oblasti balistické bezpečnosti střelnice pro účastníky střeleb i vnější okoli střelnice jsem dospěl k následujícímu závěru.

Střelnice je z hlediska zabezpečení balistické bezpečnosti v intencích předloženého Dodatku č. 2 Provozního řádu bezpečná **za striktního dodržování ustanovení schváleného Provozního řádu, jeho Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a doporučení znalce z tohoto posudku** a tedy ve smyslu § 52, odst. 4, písmeno „b“ Zákona č. 119/2002 Sb., § 28, Vyhl. č. 211/2017 a v souladu s ČSN 395401, čl. 8.2.1 a čl. 9.1.1.

d o p o r u č u j i

schvaluječímu orgánu PČR OSZBM Nový Jičín ponechat uvedenou střelnici v provozu s podmínkami uvedenými v tomto Dodatku č. 2 i s požadavky resp. návrhy znalce uvedenými v tomto znaleckém posudku.

Nový Jičín, dne 20. 12. 2020



Ing. Jordán Kaříšek

číslo: FA 012/2020

Znalečné a náhradu nákladu (náhradu mzdy) učtuji podle připomínek likvidace na základě dokladu

Znalecký ukon je zapsán pod prot. číslem 203/12-20 znaleckého deníku.

Znalecký posudek jsem podal i jako znalec jmenovany rozhodnutím krajského soudu v Ostravě ze dne 6.12.1995 č.j.: Spr. 3649/95 pro základní obor ekonomika, odběti ceny a ohady zbraní, pro základní obor kriminálníka, odběti zbraně, pro základní obor sítelivo a vyboušení a pro základní obor technické obory různé, specializace zbraně.

Znalecká dolozka:

